

Compte-rendu de la visite de quartier

Le Maroc – Le 22 novembre 2014

Visite effectuée par les élus du groupe Stains pour tous au Conseil municipal de Stains.

Allée St Exupéry

Véhicule ventouse et désossé. Stationné depuis 3 semaines en date de la visite.



Tag sur les murs de la cité. Ensemble récemment rénové : ne pas laisser les dégradations se développer.



Angle Allée St Exupéry / rue de Poissy

Panneau de rue « Allée St Exupéry » manquant.

Angle rue de Poissy / rue de Pontoise

Panneau « rue de Fontenay » mal positionné.




Rue de Poissy

Dans la cité : chaussettes de candélabres non déposées après installation.



Fixation au sol des plots défectueuse.

Déchets déposés devant les portes d'entrée de hall d'immeuble.



Murs récemment rénovés en mauvais état.



Poser des plots afin d'éviter le stationnement ou le chevauchement sur les espaces verts à la sortie du parking (angle rue du Bois de Lochères).



Sortie du parking : véhicule mal stationné semble être immobilisé. Seat Cordoba immatriculée CT-342-AR.

Angle rues de Poissy / Bois de Lochères

Décharge sauvage d'ordures et de déchets verts.



Rue de Poissy

Panneaux de signalisation tournés.

Aménager la rue : un véritable trottoir avec revêtement et organiser le stationnement.



Rue de Fontenay

Aménager la rue : un véritable trottoir avec revêtement et organiser le stationnement.



Panneaux de rue vieillissants et perdant leur couleur. Donne une image dégradée de la ville.



Mobilier urbain ancien.



Rue du Président Harding

Arbre manquant.



Rue de Fontenay

Gravats abandonnés sur trottoir.



Rue Villiers de Gonesse

Panneau CIF arrêt de bus Vitavil tordu.



Arbre mort / malade à supprimer.



Angle Villiers de Gonesse / rue Parmentier

Détritus en grand nombre.

Trottoir et passage piéton déformés, vétustes et boueux. Trou dans rebord de trottoir.



Panneau direction Paris penché.

Nombreux détritrus devant le café : le commerçant assure balayer fréquemment sa devanture. Penser à un accompagnement différent de cet établissement.





Angle rue Charles Grignoux et rue Parmentier

Pas de trottoir à la sortie de rue.



Rue Charles Grignoux

Saleté.

Voirie fatiguée.

Rue du Chemin de fer

Nids de poule sur la chaussée.

Rue Eugénie

Barrière tordue.



Rue villa des Marronniers

Voirie vétuste.



Trottoir gauche abimé et déformé.



Rue Ville des roses

Voirie en mauvais état.



Chemin latéral nord

Entretien déficient. Déjections et urines.

Présence de grain de blé déposé à même le sol.



Trou dans angle de trottoir.



Rue Parmentier

En attente de sa réfection totale.

66-72 rue Parmentier

Véhicules ventouses et trottoir sale.

Face à la résidence Bois d'Aulnay

Renault Kangoo AK-342-XL : suspicion de véhicule ventouse.

Autour de la station de bus « Les Sablons »

Fiat Panda AF-138-MF : suspicion de véhicule ventouse.

Place des Sablons

A refaire entièrement.